**ВА47** ММС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

С ТЕРМОМАГНИТНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ



Блокировка рукоятки в отключенном положении



Регулировка тока теплового расцепления



Различные типы зажимов силовой цепи





Линейка аппаратов ВА47 ММС представляет собой оптимальное и сбалансированное решение для защиты электродвигателей:

- Три габаритных типоразмера: 32AF, 63AF и 100AF;
- Диапазон номинальных токов от 0,1~100А;
- Повышенный порог срабатывания электромагнитной защиты до 13ln, наши аппараты подходят для "тяжёлого" пуска двигателя;
- Три возможные модификации: стандартная "S", с повышенной отключающей способностью "Н", без теплового расцепителя "Ні";
- Предельная отключающая способность до 100 кА;
- Большой выбор аксессуаров позволяет решать широкий перечень производственных задач



# ВА47 ММС — автоматические выключатели защиты электродвигателя

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32AF





| Номинальный ток                                   |                             |                    |     |     | 32AF |          |       |                |     |     |     |      |                     |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
|---|-----------------------------|--------------------|-----|-----|------|----------|-------|----------------|-----|-----|-----|------|---------------------|----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|--|--|--|
| Тип   | Тип с регулировк            | ой тока            |     |     |      |          | MM    | C <b>-</b> 32S |     |     |     |      |                     |                |     |     | MMC | -32H |     |     |     |    |  |  |  |
| Тип мгновенного действия                          |                             |                    |     |     | -    |          |       |                |     |     |     |      |                     | MMC-32HI       |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Отключающая способность                           |                             |                    |     |     |      | Стандарт |       |                |     |     |     |      |                     | Повышенная Іси |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Тип рукоятки                                      |                             |                    |     |     |      |          | Тум   | блер           |     |     |     |      | Поворотная рукоятка |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Число полюсов                                     |                             |                    |     |     |      |          |       | 3              |     |     |     |      | 3                   |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Расчетное рабочее напряжение (Ue)                 |                             |                    |     |     |      |          | до (  | 690B           |     |     |     |      | до 690В             |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Расчетная частота                                 |                             |                    |     |     |      |          | 50/6  | 50 Hz          |     |     |     |      | 50/60 Hz            |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Расчетное напряжение изоляции (Ui)                |                             |                    |     |     |      |          | 69    | 90B            |     |     |     |      | 690B                |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Расчетное импульсное напряжение (Uimp)            |                             |                    |     |     |      |          | 6     | kB             |     |     |     |      | 6kB                 |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| атегория использования                            |                             |                    |     |     |      |          | Ca    | t. A           |     |     |     |      | Cat. A              |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
|   | IEC 60 947 <b>-</b> 4 (пуск |                    |     |     |      |          | C 3   |                |     |     |     | AC 3 |                     |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Механическая износостойкость (число срабатываний) |                             |                    |     |     |      |          | 100   | 0000           |     |     |     |      |                     |                |     |     | 100 | 000  |     |     |     |    |  |  |  |
| Коммутационная износостойкость (циклов)           |                             |                    |     |     |      |          |       | 0000           |     |     |     |      |                     |                |     |     |     | 000  |     |     |     |    |  |  |  |
| Максимальная частота срабатываний в час (ед./час) |                             |                    |     |     |      |          |       | 25             |     |     |     |      | 25                  |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Компенсация тепловых воздействий (рабочая)        |                             |                    |     |     |      |          | -20 ~ | +60°0          | -   |     |     |      | -20 ~ +60°C         |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Мгновенное расцепление короткого замыкания        |                             |                    |     |     |      |          |       | e Max          |     |     |     |      | 13 x le Max.        |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Функция обрыва фазы                               |                             |                    |     |     |      |          |       | 0              |     |     |     |      | 0                   |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Функция обрыва фазы                               |                             |                    | 0   |     |      |          |       |                |     |     |     |      | 0                   |                |     |     |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Функция индикации расцепления                     |                             |                    |     |     | X    |          |       |                |     |     |     |      |                     |                |     | X   |     |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Функция проверки расцепления                      |                             |                    |     |     |      |          |       | 0              |     |     |     |      |                     |                |     |     |     | )    |     |     |     |    |  |  |  |
| Ударопрочность (g)                                |                             |                    |     |     |      |          |       | 20             |     |     |     |      |                     |                |     |     | 30  |      |     |     |     |    |  |  |  |
| Расчетная   | Расчетный                   | Регулировочный     |     | OB  |      | 5B       |       | 60B            | 52  |     | 690 |      | 22                  |                | 41  |     | 46  |      | 52  |     | 69  |    |  |  |  |
| отключающая                                       | рабочий ток (le)            | диапазон теплового |     | lcs |      | lcs      |       | lcs            |     | lcs | lcu |      |                     | lcs            | lcu |     |     | lcs  |     | lcs | lcu |    |  |  |  |
| способность (kA)                                  | 0.16                        | 0.1~0.16           |     | _   |      | _        |       | 100            |     | 100 |     |      | 100                 |                |     | 100 |     |      |     |     | 100 |    |  |  |  |
|   | 0.25                        | 0.16~0.25          |     |     |      | _        |       | 100            |     | 100 |     |      |                     |                |     | 100 |     |      |     |     | 100 |    |  |  |  |
|   | 0.4                         | 0.25~0.4           | 100 | _   |      | _        |       | 100            |     |     | _   |      | 100                 |                |     |     | 100 |      | 100 |     | 100 |    |  |  |  |
|   | 0.63                        | 0.4~0.63           | 100 |     |      | _        |       | 100            |     |     | _   |      |                     | 100            | 100 | 100 | 100 |      | 100 |     | 100 |    |  |  |  |
|   | 1                           | 0.63~1             |     |     |      | _        |       | 100            |     |     | _   |      |                     |                |     |     |     | 100  |     |     | 100 |    |  |  |  |
|   | 1.6                         | 1~1.6              | 100 |     |      | _        |       | 100            | 100 | 100 | 3   | 3    | 100                 | 100            |     |     |     |      |     |     |     | 10 |  |  |  |
|   | 2.5                         | 1.6~2.5            |     |     |      | 100      |       |                | 50  | 38  | 3   | 3    |                     |                |     | 100 |     | 100  |     |     | 8   | 8  |  |  |  |
|   | 4                           | 2.5~4              |     |     |      | 100      |       | 38             | 15  | 11  | 3   | 3    | 100                 |                | 100 |     |     |      |     |     | 8   | 8  |  |  |  |
|   | 6                           | 4~6                |     |     |      | 100      |       | 11             | 10  | 8   | 3   | 3    | 100                 | 100            | 100 |     | 100 | 100  | 100 | 100 | 6   | 6  |  |  |  |
|   | 8                           | 5~8                |     |     |      | 100      |       | 11             | 10  | 8   | 3   | 3    |                     |                |     |     | 50  | 38   | 50  | 38  | 6   | 6  |  |  |  |
|   | 10                          | 6~10               |     | 100 | 50   | 38       | 15    | 11             | 6   | 5   | 3   | 3    | 100                 | 100            | 100 |     | 50  | 38   | 50  | 38  | 6   | 6  |  |  |  |
|   | 13                          | 9~13               | 100 |     |      | 38       | 10    | 8              | 6   | 5   | 3   | 3    |                     |                | 100 |     |     | 38   | 42  | 32  | 6   | 6  |  |  |  |
|   | 17                          | 11~17              | 50  | 38  | 20   | 15       | 10    | 8              | 6   | 5   | 3   | 3    | 100                 | 100            | 50  | 38  | 20  | 15   | 10  | 8   | 4   | 4  |  |  |  |
|   | 22                          | 14~22              | 40  | 30  | 15   | 11       | 8     | 6              | 6   | 5   | 3   | 3    |                     | 100            | 50  | 38  | 20  | 15   | 10  | 8   | 4   | 4  |  |  |  |
|   | 26                          | 18~26              | 40  | 30  | 15   | 11       | 8     | 6              | 5   | 4   | 3   | 3    | 100                 | 100            | 50  | 38  | 20  | 15   | 10  | 8   | 4   | 4  |  |  |  |
|   | 32                          | 22~32              | 30  | 22  | 15   | 11       | 6     | 4              | 5   | 4   | 3   | 3    | 100                 | 100            | 50  | 38  | 20  | 15   | 10  | 8   | 4   | 4  |  |  |  |
|   | 40                          | 28~40              | 20  | 15  | 10   | 8        | 5     | 3              | 4   | 3   | 2   | 2    | 100                 | 100            | 40  | 30  | 15  | 11   | 8   | 6   | 3   | 3  |  |  |  |
|   | 50                          | 34~50              | -   | -   | -    | -        | -     | -              | -   | -   | -   | -    | -                   | -              | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -  |  |  |  |
|   | 63                          | 45~63              | -   | -   | -    | -        | -     | -              | -   | -   | -   | -    | -                   | -              |     | -   | -   | -    | -   |     | -   | -  |  |  |  |
|   | 65                          | 47~65              | -   | -   | -    | -        | -     | -              | -   | -   | -   | -    | -                   | -              | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -  |  |  |  |
|   | 75                          | 55~75              | -   | -   | -    | -        | -     | -              | -   | -   | -   | -    | -                   | -              | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -  |  |  |  |
|   | 90                          | 70~90              | -   | -   | -    | -        | -     | -              | -   | -   | -   | -    | -                   | -              | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -  |  |  |  |
|   | 100                         | 80~100             | -   | -   | -    | -        | -     | -              | -   | -   | -   | -    | -                   | -              | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -   | -  |  |  |  |



# ВА47 ММС — автоматические выключатели защиты электродвигателя

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

63AF



| Номинальный ток                                   |                           |                                    |         |     | 63AF |      |        |       |       |     |     |          |                     |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------|-----|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|----------|---------------------|---------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Tue   | Тип с регулировко         | ой тока                            | MMC-63S |     |      |      |        |       |       |     |     | MMC-63H  |                     |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Тип   | Тип мгновенного           | действия                           | -       |     |      |      |        |       |       |     |     | MMC-63HI |                     |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Отключа   | ающая способность         |                                    |         |     |      |      | Стан   | дарт  |       |     |     |          | Силовое размыкание  |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Тип рукоятки                                      |                           |                                    |         |     |      | Пово | оотна  | я рук | оятка | 1   |     |          | Поворотная рукоятка |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Число полюсов                                     |                           |                                    |         |     |      |      |        | 3     |       |     |     |          | 3                   |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Расчетное рабочее напряжение (Ue)                 |                           |                                    |         |     |      |      | до б   | 590B  |       |     |     |          | до 690В             |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Расчетная частота                                 |                           |                                    |         |     |      |      | 50/6   | 60 Hz |       |     |     |          | 50/60 Hz            |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Расчетное напряжение изоляции (Ui)                |                           |                                    |         |     |      |      | 10     | 00B   |       |     |     |          | 1000B               |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Расчетное импульсное напряжение (Uimp)            |                           |                                    |         |     |      |      | 8      | kB    |       |     |     |          | 8kB                 |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| IEC 60.947-2 (pagmakatara)                        |                           |                                    |         |     |      |      | Ca     | t. A  |       |     |     |          | Cat. A              |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Категория использования                           | IEC 60 947-4 (пуск        | IEC 60 947-4 (пускатель двигателя) |         |     |      |      | A      | 3     |       |     |     |          |                     |               |     |     | A      | 3   |     |     |     |     |  |  |  |
| Механическая износостойкость (число срабатываний) |                           |                                    |         |     |      |      | 50     | 000   |       |     |     |          |                     |               |     |     | 500    | 000 |     |     |     |     |  |  |  |
| Коммутационная износостойкость (циклов)           |                           |                                    |         |     |      |      |        | 0     |       |     |     |          |                     |               |     |     | 250    | 000 |     |     |     |     |  |  |  |
| Максимальная частота срабатываний в час (ед.      | ./чac)                    |                                    |         |     |      |      | 2      | :5    |       |     |     |          |                     |               |     |     | 2      | .5  |     |     |     |     |  |  |  |
| Компенсация тепловых воздействий (рабочая)        |                           |                                    |         |     |      |      |        | +60°0 | :     |     |     |          | -20 ~ +60°C         |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Мгновенное расцепление короткого замыкани         | я                         |                                    |         |     |      |      | 13 x I | e Max |       |     |     |          | 13 x le Max.        |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Функция обрыва фазы                               |                           |                                    |         |     |      |      |        | Э С   |       |     |     |          | 0                   |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Функция обрыва фазы                               |                           |                                    |         |     | 0    |      |        |       |       |     |     |          |                     |               |     | 0   |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Функция индикации расцепления                     |                           |                                    |         |     | X    |      |        |       |       |     |     |          |                     |               |     |     | X      |     |     |     |     |     |  |  |  |
| Функция проверки расцепления                      |                           |                                    |         |     |      |      | -      | С     |       |     |     |          |                     |               |     |     | (      | )   |     |     |     |     |  |  |  |
| Ударопрочность (g)                                |                           |                                    |         |     |      |      | 10     | 000   |       |     |     |          |                     |               |     |     | 10     | 00  |     |     |     |     |  |  |  |
| Расчетная   | Расчетный                 | Регулировочный                     | 22      | 0B  | 41   | 5B   | 46     | 0B    | 52    | 5B  | 69  | 0B       | 22                  | 20B 415B 460B |     |     | B 525B |     | 69  | 90B |     |     |  |  |  |
| отключающая                                       | рабочий ток ( <b>l</b> e) | диапазон теплового                 | lcu     | lcs | lcu  | lcs  | lcu    | lcs   | lcu   | lcs | lcu | lcs      | lcu                 | lcs           | lcu | lcs | lcu    | lcs | lcu | lcs | lcu | lc: |  |  |  |
|   | 0.16                      | 0.1~0.16                           |         | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |  |
|   | 0.25                      | 0.16~0.25                          |         | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |  |
|   | 0.4                       | 0.25~0.4                           | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |  |
|   | 0.63                      | 0.4~0.63                           | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |  |
|   | 1                         | 0.63~1                             | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   |     |  |  |  |
|   | 1.6                       | 1~1.6                              | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |  |
|   | 2.5                       | 1.6~2.5                            |         | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      |     |     |     | -   |     |  |  |  |
|   | 4                         | 2.5~4                              | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      |     |     |     | -   |     |  |  |  |
|   | 6                         | 4~6                                | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   |     | -        | -                   | -             | -   | -   | -      |     |     |     | -   |     |  |  |  |
|   | 8                         | 5~8                                | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   | -             | -   | -   | -      | -   |     |     | -   |     |  |  |  |
|   | 10                        | 6~10                               | 100     | 100 | 100  | 100  | 15     | 12    | 10    | 8   | 4   | 3        | 100                 | 100           | 100 | 100 | 50     | 38  | 50  | 38  | 6   | 5   |  |  |  |
|   | 13                        | 9~13                               | 100     | 100 | 50   | 38   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 | 100           | 100 | 100 | 50     | 38  | 42  | 32  | 6   | 5   |  |  |  |
|   | 17                        | 11~17                              | 100     | 100 | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 | 100           | 50  | 50  | 50     | 38  | 12  | 9   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 22                        | 14~22                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        |                     | 100           | 50  | 50  | 50     | 38  | 12  | 9   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 26                        | 18~26                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 |               | 50  | 50  | 35     | 27  | 12  | 9   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 32                        | 22~32                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 |               | 50  | 50  | 35     | 27  | 10  | 8   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 40                        | 28~40                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 |               | 50  | 50  | 35     | 27  | 10  | 8   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 50                        | 34~50                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 |               | 50  | 50  | 35     | 27  | 10  | 8   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 63                        | 45~63                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 100                 |               | 50  | 50  | 35     | 27  | 10  | 8   | 5   | 5   |  |  |  |
|   | 65                        | 47~65                              | 50      | 38  | 25   | 19   | 10     | 8     | 6     | 5   | 4   | 3        | 75                  | 50            | 35  | 27  | 25     | 19  | 6   | 5   | 3   | 3   |  |  |  |
|   |                           |                                    |         |     |      |      |        |       |       |     |     |          |                     |               |     |     |        |     |     |     |     |     |  |  |  |
|   | 75                        | 55~75                              |         | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   | -   | -        | -                   |               | -   | -   |        | - 1 | - 1 | -   | -   |     |  |  |  |
|   | 75<br>90                  | 55~75<br>70~90                     | -       | -   | -    | -    | -      | -     | -     | -   |     | -        | -                   | -             | -   | -   | -      |     |     |     | -   |     |  |  |  |



## ВА47 ММС — автоматические выключатели защиты электродвигателя

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100AF



| Номиналь  | Номинальный ток       |                    |                          |     | 100AF    |      |      |             |        |      |                                |     |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----|----------|------|------|-------------|--------|------|--------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|-----|------|-----|
|   | Тип с регулировко     | рй тока            | MMC-100S                 |     |          |      |      |             |        |      |                                |     | MMC-100H            |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Тип   | Тип мгновенного д     |                    |                          | -   |          |      |      |             |        |      |                                |     | MMC-100HI           |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
|   |                       |                    |                          |     |          |      | Стан | ндарт       |        |      |                                |     | Силовое размыкание  |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Тип рукі  |                       |                    |                          |     |          | Пово |      |             | коятка | 1    |                                |     | Поворотная рукоятка |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Число полюсов                                     |                       |                    |                          |     |          |      |      | 3           |        |      |                                |     | 3                   |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Расчетное рабочее напряжение (Ue)                 |                       |                    |                          |     |          |      |      | 690B        |        |      |                                |     | до 690В             |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Расчетная частота                                 |                       |                    |                          |     |          |      |      | 50 Hz       |        |      |                                |     | 50/60 Hz            |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Расчетное напряжение изоляции (Ui)                |                       |                    |                          |     |          |      |      | 00B         |        |      |                                |     | 1000B               |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Расчетное импульсное напряжение (Uimp)            |                       |                    |                          |     |          |      |      | kB          |        |      |                                |     | 8kB                 |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| IEC 60 947-2 (pagestraters)                       |                       |                    |                          |     |          |      |      | it. A       |        |      |                                |     | Cat. A              |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Категория использования                           | IEC 60 947-4 (пуска   |                    |                          |     |          |      |      | C 3         |        |      |                                |     |                     |     |     |     | AC       |          |          |     |      |     |
| Механическая износостойкость (число срабатываний) | nec oo s is a tinyene | пель дынателл,     |                          |     |          |      |      | 000         |        |      |                                |     |                     |     |     |     | 500      |          |          |     |      |     |
| Коммутационная износостойкость (циклов)           |                       |                    |                          |     |          |      |      | 000         |        |      |                                |     |                     |     |     |     | 250      |          |          |     |      |     |
| Максимальная частота срабатываний в час (ед./час) |                       |                    |                          |     |          |      |      | 25          |        |      |                                |     |                     |     |     |     | 230      |          |          |     |      |     |
| Компенсация тепловых воздействий (рабочая)        |                       |                    |                          |     |          |      |      | 25<br>+60°( | r      |      |                                |     |                     |     |     |     | ·20 ~ ·  |          |          |     |      |     |
| Мгновенное расцепление короткого замыкания        |                       |                    |                          |     |          |      |      | e Max       |        |      |                                |     |                     |     |     |     | 13 x le  |          |          |     |      |     |
| Функция обрыва фазы                               |                       |                    |                          |     |          |      |      | O IVIAX     |        |      |                                |     |                     |     |     |     | 12 × 16  |          |          |     |      |     |
| Функция обрыва фазы                               |                       |                    |                          |     |          |      |      | 0           |        |      |                                |     |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Функция индикации расцепления                     |                       |                    |                          |     |          |      |      | 0           |        |      |                                |     |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Функция проверки расцепления                      |                       |                    |                          |     |          |      |      | 0           |        |      |                                |     |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Ударопрочность (g)                                |                       |                    |                          |     |          |      |      | 200         |        |      |                                |     |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
| Расчетная   | Расчетный             | Регулировочный     | 220B 415B 460B 525B 690B |     |          |      |      |             |        | np.  | 2200<br>2208 415B 460B 525B 69 |     |                     |     |     |     |          | 69       | ΛP       |     |      |     |
| отключающая                                       | рабочий ток (le)      | диапазон теплового |                          | lcs | lcu      |      |      | lcs         | lcu    |      | lcu                            | lcs | Icu                 | lcs | lcu |     | lcu      | -        | lcu      | lcs | lcu  |     |
| ОТОПОЧИОЩИЯ                                       | 0.16                  | 0.1~0.16           | Cu                       | ics | icu      | ics  | icu  | ics         | - Cu   | -    | icu                            | -   | icu                 | ics | icu | ics | icu      | ics      | icu      | ics | icu  | ics |
|   | 0.10                  | 0.16~0.25          |                          | -   | _        |      | -    | -           | -      | _    |                                |     |                     |     | _   |     |          | -        | -        | _   |      |     |
|   | 0.4                   | 0.16~0.23          |                          |     | -        |      | _    | -           | -      |      |                                |     |                     |     | _   |     |          | -        | -        | _   |      |     |
|   | 0.63                  | 0.25~0.4           |                          |     | -        |      |      | -           |        |      |                                | -   | -                   | -   | -   | -   | -        |          |          | -   |      | -   |
|   | 0.03                  | 0.63~1             |                          |     | -        | _    |      | -           |        | -    |                                | _   | -                   | -   | -   | -   | -        |          |          | -   |      | -   |
|   | 1.0                   |                    |                          |     |          |      |      |             |        |      |                                |     | -                   | -   | -   | -   |          | -        | -        | -   | -    | -   |
|   | 1.6<br>2.5            | 1~1.6<br>1.6~2.5   |                          | -   | -        | -    | -    | -           | -      | -    |                                | -   | -                   | -   | -   | -   |          | -        | -        | -   | -    | -   |
|   | 2.5                   | 2.5~4              | _                        |     |          |      | -    |             |        |      |                                |     | -                   | -   | -   | -   | -        |          |          | -   |      | -   |
|   | 4                     | 2.5~4<br>  4~6     | -                        | -   | -        | -    | -    | -           | -      | -    | -                              | -   |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
|   | 6                     |                    | -                        | -   | -        | -    | -    | -           | -      | -    | -                              | -   |                     |     |     |     |          |          |          |     |      |     |
|   | 8                     | 5~8<br>6~10        | -                        | -   | -        | -    | -    | -           | -      | -    |                                | -   |                     |     |     |     |          |          |          |     |      | -   |
|   | 10                    |                    | -                        | -   | -        | -    | -    | -           | -      | -    | -                              | -   |                     |     |     |     |          |          |          |     |      | -   |
|   | 13                    | 9~13               | 100                      | 100 | -        | -    | - 40 | -           | - 25   | - 10 | - 10                           | -   | 100                 | 100 | 100 | 100 | -        | -        | 25       | -   | - 12 | -   |
|   | 17                    | 11~17              |                          | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 25     | 19   | 10                             | 8   | 100                 | 100 | 100 | 100 | 50       | 38       | 35       | 27  | 12   | 9   |
|   | 22                    | 14~22              | 100                      |     | 50       | 38   | 40   | 30          | 25     | 19   | 10                             | 8   | 100                 | 100 | 100 | 50  | 50       | 38       | 35       | 27  | 12   | 9   |
|   | 26                    | 18~26              | _                        | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 25     | 19   | 10                             | 8   | 100                 | 100 | 100 | 50  | 50       | 38       | 35       | 27  | 12   | 9   |
|   | 32                    | 22~32              | _                        | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 15     | 11   | 10                             | 8   | 100                 | 100 | 100 | 50  | 50       | 38       | 25       | 19  | 12   | 9   |
|   | 40                    | 28~40              |                          | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 15     | 11   | 6                              | 5   | 100                 | 100 | 100 |     | 50       | 38       | 20       | 15  | 12   | 9   |
|   | 50                    | 34~50              |                          | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 12     | 9    | 6                              | 5   | 100                 | 100 | 100 |     | 50       | 38       | 15       | 11  | 10   | 8   |
|   | 63                    | 45~63              |                          | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 12     | 9    | 6                              | 5   | 100                 | 100 | 100 | 50  | 50       | 38       | 15       | 11  | 8    | 6   |
|   | 65                    | 47~65              | -                        | -   | -        | -    | -    | -           | -      | -    | -                              | -   | -                   | -   | -   | -   | -        | -        | -        | -   | -    | -   |
|   | 75                    | 55~75              |                          | 100 | 50       | 38   | 40   | 30          | 8      | 6    | 5                              | 4   | 100                 |     | 75  | 50  | 50       | 38       | 12       | 9   | 6    | 6   |
|   |                       |                    |                          | 100 | FΛ       | 38   | 40   | 30          | 8      | 6    | 5                              | 4   | 100                 | 100 | 75  | 50  |          | 20       |          | 9   | 6    | 6   |
|   | 90                    | 70~90<br>80~100    | 100                      | 100 | 50<br>50 | 38   | 40   | 30          | 8      | 6    | 5                              | 4   |                     | 100 |     |     | 50<br>50 | 38<br>38 | 12<br>12 | 9   | 6    | 6   |



### ВА47 ММС — автоматические выключатели ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

#### **АКСЕССУАРЫ**

#### КОНТАКТЫ И РАСЦЕПИТЕЛИ

| Тип | Описание   | Тип   | Описание  | Тип   | Описание   |
|-----|--|-------|---|-------|--|
| HP  | Шунтовой расцепитель  - Боковая установка справа.  - Один боковой модуль на один выключатель (всегда устанавливается непосредственно на выключатель).            | KCC-1 | Вспомогательный контакт  - Боковая установка слева.  - 2-полюс ный.  - Один боковой модуль на один выключать.   | KCC-2 | Вспомогательный контакт  Фронтальная установка.  2-полюсный.  Один фронтальный модуль на одни выключатель. |
| РМН | Расцепитель минимального напряжения  - Боковая установка справа Один боковой модуль на один выключатель (всегда устанавливается непосредственно на выключатель). | KAC   | Сигнальный контакт для любого типа расцепления  - Боковая установка слева - 2-полюсный Один боковой модуль на один выключатель (всегда устанавливается непосредственно на выключатель). |       |  |

#### ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА



Выносная поворотная рукоятка устанавливается на передней панели комплектного устройств. Она служит для управления аппаратом ММС и указывает на его состояние (ВКЛ., ОТКЛ., СРАБОТАЛ).

| Тип     | Применяется с ММС     | Примечания                      |
|---------|-----------------------|---------------------------------|
| РПВ-32  | MMC-32H, 32HI         | n                               |
| РПВ-63  | MMC-63S, 63H, 63HI    | Длина стержня<br>115 или 135 мм |
| РПВ-100 | MMC-100S, 100H, 100HI |                                 |

#### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШИННЫЙ БЛОК

#### Обеспечивает параллельную подачу питания на силовые зажимы нескольких ММС



| Тип    | Применяется с ручным<br>пускателем | Количество<br>зажимов | Номинальный<br>ток | Прилагаемая<br>защитная крышка |
|--------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| ШБ-322 | MMC-32S, 32H, 32HI                 | 2                     | 63A                | PBPC-32                        |
| ШБ-323 | WIIWIC-323, 3211, 32111            | 3                     | OSA                | (32 для S, H)                  |
| ШБ-632 | MMC (25 (21) (21))                 |                       | 108A               | PBPC-63                        |
| ШБ-633 | MMC-63S, 63H, 63HI                 | 3                     | IOON               | 15.00                          |




### ВА47 ММС — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

### СТРУКТУРА ЗАКАЗНОГО КОДА



#### ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





### ВА47 ММС — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

#### **MMS 32S** 75 67.4 54.4 45 51.4 5) 32.1 4.6 M4 • 4) **(1) (3)** 00 **+ +** 105 94 TEST \_\_\_\_ 00 00 7) Ø 4.8 18 25 18 MMC 32H, 32HI 99.6 85.3 60.3 45 57.3 37.5 4.6 (1) 4)-**#** $\oplus \oplus$ 75.4 90 45 8) ø 4.8

18

8

25

18



### ВА47 ММС — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

